

(仮称)ほうじょう学園 配置計画(案)の比較

令和5年11月15日
第4回検討委員会【資料】

	A	B	C	D
	校舎：グラウンド北側 小アリーナ：校舎南西側（現プール位置）	校舎：グラウンド南側 小アリーナ：校舎南西側（現プール位置）	校舎：グラウンド西側 小アリーナ：校舎南西側（現プール位置）	校舎：校舎西側 小アリーナ：校舎南西側（3F）
既存校舎と増築校舎との関係	△	×	△	○
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 渡り廊下で接続（1か所） ・ 増築校舎の教室が南向き、北向きになり、良い 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 渡り廊下での接続が困難（1階に降りないといけない） ・ 増築校舎の教室が南向き、北向きになり、良い 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 渡り廊下で接続（2か所） ・ 既存校舎東側の環境が悪くなる 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 渡り廊下で接続（2か所） ・ 口の字型校舎になり、校舎内の動線が短い ・ 増築校舎の教室が一部西向きになり、対策が必要
グラウンドの確保	△	△	△	○
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 200mトラックがとれない ・ グラウンドと北条公園の共用部分を分断する 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 200mトラックがとれない ・ 北条公園の共用部分と連続するが、フェンス等での安全区画により一体的な利用は難しい 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 200mトラックがとれない ・ グラウンドが細長くなり、利用しにくい 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 現状のまま利用できる
配置上の注意点、敷地内動線	×	△	×	△
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 日影規制があり、増築校舎を北側に寄せられない ・ 4階建は困難 ・ 緊急車両、メンテナンス車両が渡り廊下1階を通行する（高さの制限3m程度） ・ 西側車両動線の工夫が必要 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 南側隣地が民家であり、増築校舎をあまり寄せられない ・ 西側車両動線の工夫が必要 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 日影規制があり、増築校舎を北側に寄せられない ・ 4階建は困難 ・ 西側車両動線の工夫が必要 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 増築校舎での西日対策が必要 ・ 西側車両動線の工夫が必要