

「未就学児が日常的に集団で移動する経路の緊急安全点検」 要対策箇所一覧
(大東市内の道路管理者対応分)

【江の口保育園】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策完了	対策完了年度
三箇19号線	大東市三箇4丁目10-41付近	外側線が消えているため、通行車両と歩行者の区別がない。	外側線の引き直し	○	R1年度
三箇20号線	大東市三箇4丁目7-13付近	外側線が消えているため、通行車両と歩行者の区別がない。	外側線の引き直し	○	R1年度
三箇深野北線	大東市三箇5丁目6-35付近	標識がなく危険。	足形ストップ設置	○	R1年度

【ひだまり保育園】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策完了	対策完了年度
寝屋川右岸線	大東市諸福5丁目6-22付近	信号がなく、車がスピードを出す。	飛び出し坊や設置	○	R1年度
赤井諸福線	大東市諸福5丁目6-14付近	道幅が狭く、車・自転車がよく通る。	道路標示(徐行)設置	○	R1年度

【わかたけ保育園】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策完了	対策完了年度
住道駅前西線	大東市住道2丁目8-4付近	歩行者を守るためのガード等の設置がない。	横断防止柵の設置	○	R3年度
片町線附属街路南側2号線	大東市末広町1番付近	歩行者を守るためのガード等の設置がない。	縁石改良	○	R3年度

【すばる保育園】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策完了	対策完了年度
恩智川右岸線	大東市三住町15-20付近	横断歩道がない。	飛び出し坊や設置	○	R1年度
恩智川左岸線	大東市住道1丁目6-3付近	横断歩道がない。	飛び出し坊や設置	○	R1年度

【だいたうSAKURA保育園】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策完了	対策完了年度
若宮横山線	大東市赤井1丁目7-22付近	カーブミラーはあるが、全く前から来る車が見えない。	カーブミラーの追加設置	○	R1年度

【かがやき保育園】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策完了	対策完了年度
四條驛駅前西線	大東市北新町20-1付近	交通量は多くないが、信号機がない。	路面標示(十字)の再設置	○	R1年度