

切削加工の切削条件の決め方

生産性、加工精度に影響を及ぼす
切削条件を基礎から学ぼう！



プログラム

1. 切削加工の基礎講義
2. 工作機械見学会
3. 切削条件の選定方法演習

- ✓ 初心者大歓迎
- ✓ 基礎から学べる講義
- ✓ 大学の設備を使った実習

令和8年 2 月 20 日【金】

時 間 13:30～15:30

対 象 者 「大東市及び近隣において事業を営んでいる事業所」の従業員

参加費 2,000円(税込み)

定 員 10名程度

会 場 大阪産業大学 東キャンパス 18号館

申 込 裏面の申込欄に必要事項をご記入の上、FAXにてお申し込みください。WEBフォームからも申し込み可能です。

講師

大阪産業大学
＜システム工学部
システム工学科 教授＞
榎 真一

＜全学教育機構 契約助手＞
谷口 匡、甲村 徹

- ①以下のいずれかの方法でお申し込みください。

ア. 申込用紙に必要事項をご記入後、FAXで送信

イ. 大東商工会議所ホームページより申し込み

- ②受講料を会社ごとに一括で事前に納付いただきますようお願いいたします。



<振込先> りそな銀行 住道支店 普通預金 0500044 口座名:大東商工会議所

※インボイス番号
T3122005001719

事業 所名		所在地		担当 者名	
電話 番号			F A X 番号		
MAIL					
氏名 ①	ふりがな 氏名 年齢 歳 勤続年数 年 職種 交通手段 車 ・ その他 （どちらかに○をつけてください） （質問）旋盤などの工作機械を操作したことがありますか？（※触れたことがない方もご参加いただけます。） ある ・ ない				
氏名 ②	ふりがな 氏名 年齢 歳 勤続年数 年 職種 交通手段 車 ・ その他 （どちらかに○をつけてください） （質問）旋盤などの工作機械を操作したことがありますか？（※触れたことがない方もご参加いただけます。） ある ・ ない				
参加費 2,000円(税込み)		受講料合計（ ）円		納付または振込予定日 月 日	

○お申し込み・お問い合わせ 大東商工会議所 〒574-0076 大東市曙町3-26

Tel : 072-871-6511 Fax : 072-871-0330

当日のタイムスケジュールと持ち物

<タイムスケジュール>

13 : 30～13 : 50 切削に関する基礎的な講義

13 : 50~14 : 20 下作センターにて、下作機械

(旋盤、フライス盤、ボール盤) の見学

14:20~14:30 休憩

14:30～15:30 切削条件の選定方法（講義および演習）

<持ち物>

筆記用具、電卓（四則演算（ $+-\times\div$ ）機能）

本申込書にご記入いただいた個人情報につきましては、講座開催に係る受講者の確認、受講者名簿の作成、出欠確認及び講座運営に関する目的のみに使用いたします。