

【大東市立小学校 1/2】

NO	学校名	棟番	区分	構造	階数	建築年度		耐震診断状況	I S 値	備考
						元号	年			
1	南郷小学校	6	校	R	3	S	41	改修済	0.75	
		7	校	R	3	S	42	改修済	0.71	
		11	屋	R	1	S	46	診断済	0.85	
		17	校	R	4	S	50	改修済	0.72	
2	住道北小学校	4	校	R	3	S	43	改修済	0.72	
		5	屋	R	1	S	44	診断済	0.75	
		6	校	R	4	S	45	改修済	0.75	
		11	校	R	4	H	21	改修済	—	新耐震基準
3	住道南小学校	7	校	R	4	S	44	改修済	0.71	
		11	校	R	4	S	50	改修済	0.75	
		17	屋	R	2	S	60	改修済	—	新耐震基準
		20	校	R	4	S	47	改修済	0.7	
		21	校	S	4	S	49	改修済	0.75	
4	四条小学校	1	校	R	4	S	52	診断済	0.71	
		2	校	R	1	S	52	診断済	0.71	
		7	校	R	4	S	54	診断済	0.74	
		8	屋	R	2	S	54	診断済	1.42	
		10	校	R	4	S	56	診断済	0.77	
5	四条北小学校	1	校	R	3	S	41	改修済	0.71	
		2	校	R	3	S	42	改修済	0.71	
		3	屋	R	1	S	42	改修済	0.89	
		5	校	R	3	S	50	改修済	0.81	
6	深野小学校	1	校	R	4	S	45	改修済	0.71	
		9	校	R	4	S	49	改修済	0.7	
		10	屋	R	2	S	49	改修済	0.84	
		12	校	R	3	S	49	改修不要	0.95	基準値以上のため
		13	校	S	4	H	15	改修不要	—	新耐震基準
7	氷野小学校	6	校	R	4	S	46	診断済	0.7	
		7	校	R	4	S	46	診断済	0.71	
		12	校	R	4	S	49	診断済	0.71	
		14	屋	R	2	S	51	診断済	1.6	
		16	校	R	4	S	49	診断済	0.71	
		17	校	R	4	S	50	診断済	0.71	
		18	校	S	4	S	49	診断済	0.78	
8	北条小学校	9	校	R	4	S	47	改修済	0.71	
		10	校	R	4	S	47	改修済	0.71	
		11	校	R	4	S	47	改修済	0.71	
		12	校	R	4	S	47	改修済	0.72	
		13	校	R	4	S	47	改修済	0.77	
		17	屋	R	3	S	48	改修済	0.71	
9	泉小学校	9	校	R	4	S	47	改修済	0.7	
		15	校	R	4	S	49	改修済	0.7	
		17	校	R	4	S	50	改修済	0.71	
		18	校	R	4	S	49	改修済	0.74	
		20	屋	R	2	S	52	改修済	1.17	

【大東市立小学校 2/2】

NO	学校名	棟番	区分	構造	階数	建築年度		耐震診断状況	I S 値	備考
						元号	年			
10	諸福小学校	1	校	R	4	S	49	改修済	0.71	
		2	校	R	4	S	49	改修済	0.71	
		3	校	R	4	S	49	改修済	0.77	
		5	校	R	4	S	50	改修済	0.76	
		6	屋	R	2	S	53	改修済	2.05	
		7	校	R	3	S	49	改修済	0.75	
		11	校	S	3	S	56	改修済	0.71	
		12	校	S	4	S	56	改修済	0.75	
11	灰塚小学校	1	校	R	4	S	52	改修済	0.7	
		2	校	R	4	S	52	改修済	0.77	
		7	屋	R	2	S	54	改修済	1.25	
		9	校	R	4	H	4	改修不要	—	新耐震基準
		10	校	R	4	H	4	改修不要	—	新耐震基準
		12	校	S	2	H	10	改修不要	—	新耐震基準
12	三箇小学校	15	校	S	4	H	20	改修不要	—	新耐震基準
		3	校	R	4	S	56	改修済	0.71	
		4	校	R	4	S	56	改修済	0.71	
		9	屋	R	2	S	58	改修不要	—	新耐震基準
		11	校	S	2	H	15	改修不要	—	新耐震基準

【大東市立中学校 1/1】

NO	学校名	棟番	区分	構造	階数	建築年度		耐震診断状況	IS値	備考
						元号	年			
13	南郷中学校	19	校	R	4	H	21	改修不要	—	新耐震基準
		20	校	R	4	S	50	改修済	0.75	
		9	屋	R	4	H	29	改修不要	—	新耐震基準
		8	校	R	4	S	46	改修済	0.72	
14	住道中学校	8	校	R	4	S	43	改修済	0.73	
		9	校	R	4	S	50	改修済	0.76	
		10	校	R	4	S	50	改修済	0.72	
		11	校	R	2	S	50	改修不要	1.34	基準値以上のため
		22	校	R	4	S	52	改修済	0.71	
		23	屋	S	3	S	53	改修不要	0.72	基準値以上のため
15	四条中学校	1	校	R	3	S	37	改修済	0.74	
		2	屋	R	2	S	39	改修済	0.7	
		3	校	R	4	S	45	改修済	0.7	
		7	校	R	3	S	51	未改修	—	未使用校舎
16	深野中学校	7	校	R	4	S	46	改修済	0.71	
		9	校	R	4	S	47	改修済	0.7	
		14	校	R	4	S	49	改修済	0.7	
		15	校	R	4	S	49	改修済	0.73	
		16	屋	R	2	S	48	改修済	0.91	
		20	校	R	4	S	52	改修済	0.71	
17	北条中学校	1	校	R	4	S	53	改修済	0.71	
		2	校	R	4	S	53	改修済	0.72	
		8	校	R	4	S	55	改修済	0.74	
		9	屋	R	2	S	55	改修済	0.8	
		10	校	R	4	S	55	改修不要	0.74	基準値以上のため
		11	校	R	4	S	57	改修不要	0.76	基準値以上のため
18	谷川中学校	1	校	R	4	S	53	改修済	0.73	
		3	校	R	4	S	53	改修済	0.81	
		6	校	R	4	S	53	改修済	0.76	
		7	屋	R	2	S	55	改修不要	0.76	基準値以上のため
19	諸福中学校	1	校	R	4	S	55	改修済	0.75	
		5	屋	R	1	S	57	改修済	0.92	
		10	校	R	4	S	55	改修済	0.73	
20	大東中学校	1	校	R	4	S	58	改修不要	—	新耐震基準
		3	校	R	1	S	58	改修不要	—	新耐震基準
		6	屋	R	2	S	58	改修不要	—	新耐震基準

## 【大東市立幼稚園 1/1】

NO	学校名	棟番	区分	構造	階数	建築年度		耐震診断状況	I S 値	備考
						元号	年			
21	諸福幼稚園	1	校	R	2	S	47	改修済	0.88	
22	北条幼稚園	3	校	R	2	S	48	改修済	0.76	