




(内容)
・ 標識がなく危険
(対策内容)
・ 足形ストップ設置 (対策済み)

(内容)
・ 外側線が消えているため、通行車両と歩行者の区別がない。
(対策内容)
・ 外側線の引き直し (対策済み)

江の口保育園

【対策検討メンバー】
・ 江の口保育園
・ 四條畷警察署
・ 子ども室
・ 道路課



(内容)

・道幅が狭く、車・自転車がよく通る。

(対策内容)

・道路標示（徐行）設置（対策済み）

ひだまり保育園

(内容)


・信号がなく、車がスピードを出す。

(対策内容)

・飛び出し坊や設置（対策済み）

【対策検討メンバー】

- ・ひだまり保育園
- ・四條畷警察署
- ・子ども室
- ・道路課



(内容)
・歩行者を守るためのガード等の設置がない。
(対策内容)
・横断防止柵の設置 (対策済み)

わかたけ保育園

(内容)
・歩行者を守るガード等の設置がない。
(対策内容)
・縁石改良 (対策済み)

- 【対策検討メンバー】
- ・わかたけ保育園
 - ・四條畷警察署
 - ・子ども室
 - ・道路課



(内容)
・横断歩道がない。
(対策内容)
・飛び出し坊や設置 (対策済み)

すばる保育園


【対策検討メンバー】
・すばる保育園
・四條畷警察署
・子ども室
・道路課



だいとうSAKURA
保育園

(内容)
・カーブミラーはあるが、全く前から来る車が見えない。
(対策内容)
・カーブミラーの追加設置 (対策済み)
・路面標示 (注意) 設置 (対策済み)

【対策検討メンバー】
・だいとうSAKURA保育園
・四條畷警察署
・子ども室
・道路課



かがやき保育園

(内容)
・交通量は多くないが、信号機がない。
(対策内容)
・路面標示(十字)の再設置し(対策済み)

- 【対策検討メンバー】
- ・かがやき保育園
 - ・四條畷警察署
 - ・子ども室
 - ・道路課